

OBSERVACIONES CODESA

CÓDIGO	COMPROMISO	OBSERVACIÓN
		En el Switchyard, área del banco de baterías, se realizaron las correcciones correspondientes; sin embargo, los tanques que contienen los ácidos de las baterías deben ir con el etiquetado hacia adelante (ver imágenes x x).

CIERRE



Los tanques que contenían los ácidos de baterías fueron retirados del sitio. Como medida correctiva.